




令和4年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（北秋田地域振興局建設部）

<p>概要</p>	<p>令和4年8月9日～16日の豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和4年8月17日に北秋田地域振興局建設部からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>
<p>経緯</p>	<p>令和4年8月17日(水) 北秋田建設部から派遣要請 令和4年8月19日(金) 「災害復旧サポートチーム」2班(4名/班)を派遣</p>
<p>活動内容</p>	<p>①派遣準備(8月17日～18日) <ul style="list-style-type: none"> ・支援依頼内容、派遣先の現地情報収集 ・支援用具等の調達・準備 ・派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請) ・概略行程の検討 ②被災状況調査(8月19日) <ul style="list-style-type: none"> ・北秋田地域振興局建設部内において、支援内容・被災状況等を確認 ・調査対象河川(米代川、別所川、合津川、平内沢川) ・被災箇所20箇所を確認し、被災状況、復旧工法等を報告 </p>
<p>活動状況</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>調査前打合せ</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所報告</p> </div> </div>
<p>摘要</p>	