





令和6年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（東成瀬村）

<p>概要</p>	<p>令和6年7月24日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和6年7月26日に東成瀬村からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>
<p>経緯</p>	<p>令和6年7月26日(金) 東成瀬村から派遣要請 令和6年7月29日(月) 「災害復旧サポートチーム」1班(4名)を派遣</p>
<p>活動内容</p>	<p>①派遣準備(7月26日) <ul style="list-style-type: none"> 支援依頼内容、派遣先の現地情報収集 支援用具等の調達・準備 派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請) 概略行程の検討 ②被災状況調査(7月29日) <ul style="list-style-type: none"> 東成瀬村役場において、東成瀬村職員から支援内容・被災状況等を確認 調査対象路線(村道不動沢線、村道三又岩井川線、村道岩井川旧国道線) 被災箇所4箇所を確認 ③調査結果報告(7月29日) <ul style="list-style-type: none"> 復旧工法、概算工事費等を報告 </p>
<p>活動状況</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>被災箇所調査(断面検測)</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>被災箇所調査(断面検測)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> </div>
<p>摘要</p>	