

令和6年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（上小阿仁村）

<p>概要</p>	<p>令和6年7月24日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和6年7月30日に上小阿仁村からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p>
<p>経緯</p>	<p>令和6年7月30日(火) 上小阿仁村から派遣要請 令和6年7月31日(水) 「災害復旧サポートチーム」1班(4名)を派遣</p>
<p>活動内容</p>	<p>①派遣準備(7月30日) <ul style="list-style-type: none"> 支援依頼内容、派遣先の現地情報収集 支援用具等の調達・準備 派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請) 概略行程の検討 ②被災状況調査(7月31日) <ul style="list-style-type: none"> 調査対象路線(村道多々羅十二ノ沢線、村道中五反沢滝ノ下線) 被災箇所7箇所を確認 ③調査結果報告(8月1日) <ul style="list-style-type: none"> 復旧工法、概算工事費等を報告 </p>
<p>活動状況</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災状況(断面検測)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> </div>
<p>摘要</p>	