





令和6年度「災害復旧サポートチーム」活動報告（湯沢市）

| | |
|-------------|--|
| <p>概要</p> | <p>令和6年7月24日からの豪雨により、県内で多くの場所で被災しました。 令和6年7月31日に湯沢市からの要請に基づき「災害復旧サポートチーム」を災害現地に派遣し、災害復旧活動の支援を実施しました。</p> |
| <p>経緯</p> | <p>令和6年7月31日(水) 湯沢市から派遣要請 令和6年8月 1日(木) 「災害復旧サポートチーム」1班(4名)を派遣</p> |
| <p>活動内容</p> | <p>①派遣準備(7月31日) <ul style="list-style-type: none"> 支援依頼内容、派遣先の現地情報収集 支援用具等の調達・準備 派遣班編制(サポートエンジニア、センター職員の人選と派遣要請) 概略行程の検討 ②被災状況調査(8月1日) <ul style="list-style-type: none"> 調査対象河川・路線(大檜内沢川、小比内沢川、御返事川、十分ノ一沢川、市道御返事・蛇崩線、市道千年南線) 被災箇所10箇所を確認 ③調査結果報告(8月2日) <ul style="list-style-type: none"> 復旧工法、概算工事費等を報告 </p> |
| <p>活動状況</p> | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>被災状況</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>被災箇所調査(起終点確認)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>被災箇所調査(延長検測)</p> </div> </div> |
| <p>摘要</p> | |